

NEN3140

Elektrotechnische Installatie

**Certificaatnummer:**

2016-12-OBJ000603

Opdrachtgever:

Asfalt Bouw B.V.
Elzenstraat 12
6587 AE Middelaar

Locatiegegevens:

Asfalt Bouw B.V.
Elzenstraat 12
6587 AE Middelaar

voldoet aan de veiligheidsbepalingen die bij de aanleg van de installatie van kracht waren. In het "Inspectierapport laagspanningsinstallatie conform NEN-EN 50110-1 en NEN 3140" staan alle bevindingen van de inspectie; zo ook de eventuele geconstateerde tekortkomingen. Deze zijn na akkoord van de klant verholpen en hersteld. Met dit certificaat is voor wat betreft de veiligheid van de installatie het vermoeden aangetoond van overeenstemming met het Arbobesluit (artikel 3.4, lid 1). Tot slot verklaart Megens dat de inspectie van bovengenoemde elektrische installatie een momentenopname is en derhalve niet wil zeggen dat de installatie nadien altijd 100% veilig is. Na de inspectie kunnen er door ondeskundige derden mutaties aan de installatie plaatsvinden, die tot gevolg hebben dat de installatie onveilig wordt. Derhalve is het zaak mutaties aan de installatie altijd door elektrotechnische deskundigen uit te laten voeren.

Leverancier:

Megens B.V.
Tom Wienhofen
Directeur
Achterbroek 25
6596 MP Milsbeek
14-09-2016

Handtekening:

CERTIFICAAT

